

UPS Powercom BNT-400AP

Na garantia, a placa foi trocada 2 vezes (((

No encontrei.

No Linux, no subiu na mquina (embora tenha tem lenha linux no kit) No consigo determinar o endereo como /dev/ups0 Entendimento.

Pequena falha - fusvel. Poderia ter instalado um automtico.

no detectado

No detectado.

O sinal sonoro quando a energia externa desligada ficou mais silencioso em comparao com a fonte de alimentao ininterrupta anterior (tambm Powercom, o gabinete era exatamente o mesmo, apenas branco), ou seja, se estou na cozinha e a gua est ligada, ento improvvel que eu oua o bipe dele da sala. Mas at agora no houve problemas por causa disso.