

Motherboard Gigabyte B550M S2H

Uma bios de show torta que desafia qualquer lgica. Falta de Displayport (o mesmo msi conseguiu enfi-lo em suas placas mais econmicas) Todas as outras deficincias vm de seu preo e encontram falhas neles .. bem , isso. Dois slots para RAM, embora quem mais precisa de mais no quadro de oramento? Um m2 - aqui que podem surgir problemas. O volume pode no ser mais suficiente e no h para onde expandir, a menos que voc empurre ssds sata. 2 conectores para ventoinhas de gabinete, embora, novamente, eu conhecia placas com um.

Reinicia o computador aleatoriamente por diverso. No compre placas-me com 2 dimm, no seja tolo. Havia entradas suficientes para ventoinhas, mas posso colocar mais no meu gabinete.

2 slots DIMM para RAM

Eles podem estar aqui?