UPS Powercom BNT-600AP

Na garantia, a placa foi trocada 2 vezes (((

no encontrei.

No Linux, no subiu na mquina (embora tem lenha linux no kit) no consigo determinar o endereo como /dev/ups0 estou resolvendo.

Uma pequena desvantagem um fusvel. Eles poderiam ter instalado um automtico.

no detectado

No detectado.

O sinal sonoro quando a alimentao externa desligada ficou mais silencioso em comparao com a fonte de alimentao ininterrupta anterior (tambm Powercom, o gabinete era exatamente o mesmo, apenas branco). m na cozinha e a gua est ligada, ento improvvel que eu oua seu bipe do quarto. Mas at agora no houve problemas por causa disso.