## **UPS Powercom BNT-800AP**

Na garantia, a placa foi trocada 2 vezes (((

No encontrei.

No consegui subir no Linux na mquina (embora tenha lenha linux no kit) no consigo determinar seu endereo como /dev/ups0 eu entendo.

a desvantagem um fusvel. Eles poderiam ter instalado um automtico.

no detectado

No detectado.

O sinal sonoro quando a energia externa ligada off ficou mais silencioso em comparao com a fonte de alimentao ininterrupta anterior (tambm Powercom, o gabinete era exatamente o mesmo, apenas branco), ou seja, se estou na cozinha e a gua est ligada, improvvel que eu oua o dele chiando da sala. Mas at agora no houve problemas por causa disso.