

Caixa Aerocool Atomic

No meu caso, ao instalar trs ventoinhas para soprar, o vidyuhi (safira nitro 6900xt) superaqueceu. Voc tem que abrir a porta. O ar quente do vidyuhi atinge o cooler do processador e ele gira ao mximo. mesmo com o caso aberto.

no existe

Nenhum.

no

Existem limitaes. Vou comear em ordem.1. necessrio comprar uma PSU com cabos destacveis, pois a cesta para o HDD fica localizada em frente PSU e se perde em cabos fixos, muito inconveniente.2. prioridade para placas de vdeo com turbina, pois, por exemplo, um monstro de trs ventoinhas que consome 300 watts est localizado na parte inferior aproximadamente no centro do eixo da ventoinha para soprar, e o fluxo de ar quente dele vai direto para o memria e cooler, o que leva ao superaquecimento do processador, independente do tamanho do cooler. se a ventoinha frontal foi instalada 5 centmetros mais alta, Eu acho que no seria um problema TO.

no

Quanto a mim, ventoinhas barulhentas, elas fazem barulho precisamente do fluxo de ar, uma pena no PWM de 4 pinos, mas Molex. Toca-discos removidos e instalados de ficar quieto.

no

No

no

no encontrado

no no

no no no