

# Laptop HP ENVY 13-ay0000 x360

A presença do botão mute-mute no modo tablet na lateral do gabinete

A presença do botão mute-mute no modo tablet na lateral do gabinete

Você não pode jogar muito em um computador desses .

Não há nenhum

A qualidade do som se deteriorou em comparação com a anterior, a tampa flexiona quando dobrada (devido à falta de elásticos) o botão de suporte não funciona quando dobrado, o scanner de impressão digital funciona intermitentemente, as portas USB, o conector de carregamento proprietário, não há nenhum lado para o teclado, o que faz com que a poeira caia nele quando dobrado