## **Gabinete Aerocool Hive FRGB v2**

As travas traseiras quebram. O HDD apenas parafusado e voc precisa pensar nisso com antecedncia antes de instalar a PSU. Gostaria de um pouco mais de espao para gerenciamento de cabos. Gostaria de poeira filtros um pouco menores.

Espao insuficiente para o gerenciamento de cabos, metal fino, poucos orifcios para cabos, pouco espao para uma PSU no modular (o compartimento do HDD fica muito prximo PSU, o disco HDD deve ser instalado antes instalando o PSU + o disco simplesmente parafusado, pode chacoalhar, tenho um casamento, mas os cordeiros superiores, alguns pequenos para instalar a placa-me, peguei 4 parafusos idnticos, mas o parafuso rola de cima e a placa-me no pressione, o caso curto, 1060 ref quase ponta a ponta

no

Sem reclamaes. desculpe.

no

no