

# Auscultadores JBL Quantum 300

A parte mvel rachou aps alguns meses de uso cuidadoso

PLSTICO NOJENTO. Os fones de ouvido no tinham nem 2 meses de idade, quando a juno da divisria e as almofadas de ouvido quebraram de repente no local. + Problemas persistentes com som ao se comunicar em discrdia

Fio curto se voc no usar o sistema de som usb includo. Devido fixao muito mvel dos copos faixa de cabea, eles gostam de deslizar para fora do crnio quando a cabea inclinada para frente / para baixo. O mesmo acessrio de copo na faixa de cabea rachou e desmoronou aps cerca de 2-3 meses de uso cuidadoso. O plstico destrudo ao longo do eixo da luva de rotao do copo. Muito provavelmente devido a uma parede muito fina em torno do eixo de rotao. A julgar pelos comentrios na Internet - o caso est longe de ser isolado.