

Mouse Logitech M190

Contatos do boto do mouse vibrando. O conector acabou no sendo universal.

Comeou a falhar aps 8 meses.

O scroll quebrou aps 4 meses de uso, havia um m170 antes, est com o mesmo problema. O problema assim: a rolagem faz malabarismos aleatrios com a pgina para cima e para baixo, s vezes de forma bastante abrupta

Baixa qualidade. Vida til curta

Plstico barato. Clique alto. Roda barulhenta. E o mais importante, aps 4 meses houve um duplo clique no boto esquerdo

1. Descobriu-se que desconfortvel na mo em comparao com o B100 / M100. Apenas 2-3 mm mais alto e j com sensaes diferentes. (Altura B100/M100 37-38 mm. M190 40 mm)2. O plstico era muito escorregadio. As bordas do mouse so nervuradas, mas isso no serve para nada. Ela estupidamente escorrega de seus dedos. A roda feita do mesmo plstico. Tambm escorrega.

No