

Mquina de lavar Atlant CMA 60C88

A mquina est imunda...

Lava mal mesmo com p caroA ala do interruptor do modo de lavagem quebrou quase imediatamente Vibrao forte durante o ciclo de centrifugaoNo torce na primeira vez, voc deve coloc-lo em uma centrifugao adicional

Fica e no vibra apenas torto para a esquerda, pellets na roupa, aps a secagem, sujeira no lavada vira p.

recusou-se a bombear gua aps 2 meses de operao