

# Monitor LG UltraFine 32UN880

Aps um dia de intensas rotaes de tela, tive que substituir o cabo nativo Tipo C por um melhor, mas meu erro, tive que inicialmente deixar mais folga na rotao da tela)

Por algum motivo, uma fonte de alimentao enorme. Foto anexada. Em um monitor to grande, eles poderiam t-lo construdo. Pelo menos na perna. Salvo.Para mim, 4k muito pouco. Incapaz de funcionar.O modo HDR est muito escuro. Instalado o driver, parece ficar mais claro, mas ainda assim uma sensao estranha. Ondula nos olhos. Desconectou-o.Cabo padro do macbook (usb C) no funcionou com o monitor Usei o cabo que acompanha o monitor.As configuraes de volume de udio e brilho do monitor no teclado do macbook no funcionam! No conveniente. Parece estar escrito sobre compatibilidade!O gabinete de plstico. Rangido.Somente portas USB 2A resoluo legal,