

Alto-falante de carro JBL GTO-508C

abaixo de -10 o baixo desaparece, provavelmente algo no crossover congela

Altas frequências infladas.

difusor de plástico (no para todos, mas PREO!!) o tweeter também no seda (PREO!!) embora o crossover seja lindo, mas não há bobinas, tudo está em condensadores.