

Estojo Asus TUF Gaming GT501VC

No notei nenhuma falha

Exceto pela falta de ventoinhas de gabinete, este modelo (ao contrário do GT501) não tem alas superiores (veja a foto). Portanto, as fotos aqui e em alguns outros sites de vendedores não são verdadeiras. Tenha isso em mente para que não seja uma surpresa desagradável para você e para mim. Não crítico, mas não agradável. Há informações de que duas baías 3,5 localizadas sob a caixa na frente da PSU não estão firmemente fixadas e não amortecem as vibrações, o que reduz a vida útil dos discos rígidos. Trata-se colocando plástico de espuma ou algo similar sob o disco para aumentar a rigidez da fixação. Felizmente, sob o invólucro, não estragou a aparência. Liguei meus 2 Hards na placa-mãe e não tomei banho (as montagens atrás da placa-mãe são excelentes).