

RAM G.Skill F3-1600C9D-8GAO

Um ano depois, eles pararam de funcionar de forma estvel em 2400MHz. O teste de estresse no passa, um monte de guias do Chrome travam o Windows. At agora, eles esto trabalhando de forma estvel em 2133MHz, mas no foi para isso que eu paguei dinheiro e pedi do exterior.

No.

No, e no vai!