

Assista Casio W-735H-1B

+

99% de tudo que eu preciso está neles. Exigir qualquer outra coisa por tal dinheiro seria arrogância. Bem, se você sonha, eu adicionaria um modo de vibração conjunto e sinal de vibração. Mas isso é muito pouco crítico.

Correia, agora enfrentando o problema de substituição, não consigo encontrar

Correia fraca. Quebrou após 2 anos. Esgotado, procurando um substituto.

Para mim, eles não estão lá, a vibração normal.

A pulseira está rasgada. suficiente para dois anos

O alarme vibratório é fraco. mais eficiente definir um temporizador, seu sinal é mais intrusivo e mais longo, mas você ainda precisa jogar pelo seguro com um despertador no telefone.

Vibro (leia o comentário).

Não detectado. Provavelmente não.

Depois de uma semana de uso, a pulseira está gasta. Havia uma placa sutil nos cantos da pulseira, o que é normal para modelos dessa cor, embora seja uma pena, claro. Não se sabe onde comprar uma pulseira para este relógio no futuro. Além disso, a poeira entope os recessos do gabinete, você precisa limpá-lo com frequência.

Grandes dimensões, poeira, sujeira entope os recessos do relevo.

Eu não encontrei ainda

-eu acho que o preço é um pouco caro em nossas lojas (comprei no Ebay 2 vezes mais barato) - talvez meu pequeno detalhe pessoal, mas depois do relógio analógico de quartzo usual, estes parecem ser uma vez e meia mais. depois de um mês me acostumo com suas dimensões

Alguns podem não gostar do design