

Alto-falante do carro Morel Tempo Coax 6

No

Das deficiências, vou apenas destacar a necessidade de refinar os crossovers regulares, o circuito deles tem uma falha, que pode ser resolvida cortando uma trilha na placa. Bem, eu resolvi todos os fios normais.

Preo

Fraco, muito medo de baixo

no percebi

Medo de umidade

Ainda no descobri!!!

Eu no percebi ainda no encontrei

No encontrei

no notei

- Soldar fios nos terminais do alto-falante da bobina, mas no afeta o desempenho.