

Fones de ouvido Sven AP-670MV

Qualidade. A espuma saiu do microfone. Almofadas de ouvido enrugadas balançam livremente. O fio corre livremente no fone de ouvido, ou seja, mantém apenas por dentro, aparentemente onde soldado. O controle de volume tem uma saliência que se prende constantemente mesa ou ao braço da cadeira. O plástico rachou depois de alguns meses, até que os fones quebraram. Talvez os parafusos tenham sido apertados demais.

O microfone não funciona para mim com esses fones de ouvido, apenas o cortei, principalmente porque interfere