Sistema de refrigerao ID-COOLING SE-213V3-R

um pequeno menos era muito difcil de conectar ao soquete

montagem para AM3+ foi levantada muito alto. Eu tive que aplicar uma fora considervel para poder fix-lo no soquete. no uma desvantagem to pequena, porque um ajuste melhor significa menos perda de transferncia de calor, mas em algum momento eu pensei que a montagem simplesmente quebraria com o esforo com que tinha que ser pressionado para prender os terminais