

Gabinete Aerocool Quantum Mesh V2

Ainda no sei

- falta de iluminao e controlador "prprio" para ventiladores
- ausencia de filtros de poeira
- dificuldades com a montagem de drives

1. Montando as ventoinhas frontais de dentro do gabinete.
2. Montagem e um pequeno nmero de vagas para unidades SSD ou HDD.
3. Falta o espanador na parte superior prximo ao painel de E/S.
4. Sem leitor de carto.
5. H pouco espao para fios na rea da fonte de alimentao.