

# Chaleira elétrica Kenwood Turin SJM 510

No confivel! Comeou a vazar aps 3 anos.

Ainda no encontrado

No encontrado

Gotejamento aps 6 meses

No

Gotejamento aps 2 semanas

No vi. Algum escreve que est sendo queimado, bem, que bobagem!!!!

a janela que mostra o nvel rapidamente ficou suja, provavelmente depende da gua.

As paredes ficam muito quentesCapa plstica frgil

no