Sistema de refrigerao Vinga 12025-15-R

tocando e conectando via molex, no h parafusos no kit em alguns dos parafusos da boca rangendo

Rudo, batendo

Rudo, instabilidade estrutural, zumbido do ventilador

sem possibilidade de conexo com a placa me

Conectando 2 pinos via mollex. Se houvesse um reobas no gabinete, eu teria que sold-lo, pois eles so fornecidos apenas na verso com um mollex sob o PSU