

Sistema de refrigerao Deepcool THETA 31 PWM

No

- No encontrado por seu preo

Barulhento. Mais precisamente, ele ronca.

No to silencioso quanto algumas tintas aqui. noite, um leve estalo claramente audvel, mesmo a uma distncia de 2-3 metros da caixa fechada. A velocidade mnima de 900 rpm excessiva para processadores modernos com eficincia energtica em modo inativo.

A pasta trmica do kit muito espessa (como prata), aconselho voc a usar a sua prpria, e voc obter 5-7 graus de resfriamento no cofrinho.

Bem, esse dinheiro no existe!

O ventilador no pode ser substitudo

Por esse preo no h nenhum, exceto que a pasta trmica do kit no muito

no

Ainda no percebi.

Acho que voc ter que remover a placa-me para trocar a pasta trmica. Pasta normal - uma merda, borrife a sua. Aqui no h como pegar uma ventoinha diferente de vez em quando, vontade ou se a ventoinha padro falhar, voc ter que trocar o cooler inteiro. Embora pelo preo.. ..no importa.

Em jogos como o warface, a temperatura chega a 60 graus, mas tudo funciona de forma estvel. De superaquecimento (acima de 70) o computador nunca desligou

1. Ainda um pouco barulhento. De qualquer forma, audvel para mim, pois o estojo est localizado a uma distncia de ~ 50 cm na mesa.