

APC Back-UPS CS 350VA BK350EI

bipe muito alto

Desvantagens e/ou características:- Não há possibilidade de monitoramento a partir de um computador.- Não há tomadas "bypass" em .- Todo o conjunto de cabos é uma peça única, para alimentação do computador.- Oficialmente, a bateria não pode ser substituída pelo usuário, e o gabinete lacrado. A instrução sugere entrar em contato com o serviço.- Para substituir a bateria, você precisa realmente desmontar o dispositivo como um todo.- O estalo das bobinas ao funcionar com bateria é muito perceptível a uma distância de um metro ou dois.

no

Eles simplesmente não existem! Sem falar no preço, claro!

em tensões abaixo de 190 volts, ele muda para a bateria.