

Geladeira Samsung RB38T676FB1

1- A guarnição externa (metálica) das portas macia como plasticina, apertando desajeitadamente onde não é necessário ou tocando a porta durante a operação, aparecem amassados (embora muito cuidado com qualquer técnica) 2- Ele zumba!, não nada silencioso, ele zumba em baixas vibrações, então o nível de ruído declarado foi exagerado para dizer o mínimo, às vezes ele dispara no frost durante a operação, aparentemente o frost sai do freezer, as paredes laterais aquecem como um fogo de carro a -40. então eu não recomendo para os donos de um estúdio ou um kitchen_hall. somente se você tiver uma cozinha isolada fechada por uma porta! temos em uma cozinha isolada, e colocar uma área de trabalho, ou mais ainda um lugar para dormir, contra a parede adjacente a cozinha parece ser o cúmulo do masoquismo.

No