

Ar condicionado Hitachi RAS-14EH4/RAC-14EH4

No atinge a temperatura definida. E de estado novo. Coloque pelo menos 16, pelo menos 20, vai soprar ar frio e voc no vai esperar o frio numa sala de 23 metros. Ou feche a sala silenciosamente e deixe por uma hora, ento estar fresco na chegada. Os mestres no realizam reparos, tm medo de que a substituio da placa no d nada, aconselham a compra de um modelo mais poderoso, mas s custas de quem o banquete?

No um projeto muito bem-sucedido do controle remoto. Em primeiro lugar, no h luz de fundo e extremamente inconveniente us-lo noite. E em segundo lugar, ele caiu da cmoda e a porta que cobria o bloco de botes se quebrou. Eu, claro, no me alivio da culpa, mas os consoles caram, cairo e cairo - o destino deles assim e eles no devem desmoronar no primeiro golpe. Bem, o preo tambm um ponto sensvel . Caro, rptil.

Estritamente pessoal, ento cada um decide por si mesmo:1. Eu gostaria de um controle remoto com luz de fundo (isso muito bom. conveniente).2. No h exibio na unidade interna, todas as informaes. no controle remoto.3. O preo alto, peguei no escritrio. garantia para 27 tr. (((

s vezes (em alguns modos) o "canto" do conversor tambm pode ser ouvido da sala))) Para um inversor profundo (pode "cair" para uma potncia de 80-100W). E o compressor quase silencioso.

s vezes (em alguns modos) o "canto" do conversor tambm pode ser ouvido da sala))) Para um inversor profundo (pode "cair" para uma potncia de 80-100W). E o compressor quase silencioso.

Eles no esto particularmente l, e aqueles que esto so principalmente meus nit-picking.

unidade interna barulhenta

No modo automtico, voc no pode definir a temperatura e, portanto, no est claro o que o ar condicionado est fazendo. Como resultado, voc mesmo deve escolher o modo de operao: aquecimento ou ar condicionado. Depende do clima l fora.

no encontrado ainda.

Duas semanas aps a instalao, havia um cheiro de vinagre quando a temperatura foi ajustada para 24 graus. Voc define a temperatura mais baixa, no h cheiro. Periodicamente, noite, ao trabalhar em modo silencioso, comea a zumbir nos tubos. Parece freon fervendo. O som ouvido apenas noite, mas alto. No h indicao da temperatura atual no controle remoto.

1) Claro que caro, mas o preo mdio entre similares. 2) Unidade externa terrivelmente grande e pesada. 3) Controle remoto simples do passado.