

# Xilence XP750R10 PSU

Fios finos que tambm aquecem sob carga A potncia no corresponde declaradas vezes barulhento, no est claro do que depende, no mesmo sob carga

Caro. O ventilador est batendo. Os fios so curtos e difceis de encaixar. A caixa tem metal fino. A partir do momento em que o ventilador comeou a bater, o gabinete comeou a esquentar.