

Fonte de alimentao Xilence XP450R10

Fios finos que tambm aquecem sob carga A potncia no corresponde declaradas vezes barulhento, no fica claro do que depende, nem mesmo sob carga

Caro. O ventilador est batendo. Os fios so curtos e difceis de encaixar. A caixa tem metal fino. A partir do momento em que o ventilador comeou a bater, o gabinete comeou a esquentar.