

# Ar condicionado Ballu Bravo BSQ-07HN1

compressor no confivel - quebrou j no 4 ms de operao. no forte o suficiente para 20 m

o som no desligado - um guincho ao pressionar os botes do controle remoto muito inconveniente quando as crianas so pequenas em casa.- almofadas de borracha colocadas

No

Vibrao do posto externo, o rel clica no posto interno, muito barulhento

compressor quebrou j no 6 ms aps a compra, um zumbido terrvel e vibrao do posto externo.

Vibrao do posto externo, rel de cliques na unidade interna

Placa de montagem frgil da unidade interna, vibrao "metlica" da unidade externa durante a operao. Na primavera eu vou descobrir, talvez tenha que colar a tampa superior com fita adesiva. A mangueira de drenagem para "fiao oculta" no est convenientemente localizada (para no encurtar a mangueira, a conexo com o tubo da rua teve que ser feita no estroboscpio). Nas Panasonic e Electrolux instaladas anteriormente, h uma conexo de "dreno" dentro da unidade interna.

Dois meses se passaram desde que instalamos este ar condicionado, o que posso dizer que algo est errado com o sistema de limpeza e purificao, pois Eu tenho toda a famlia comeando a tossir, quando ligamos o ar condicionado comea assim, e algo cheira assim no ar, no sei oznio, no entendo

recentemente, no calor, Ainda no vi como funciona.

A tampa deslizante do controle remoto no conveniente. Montagem chinesa - visualmente perceptvel que a unidade externa vibra, embora no faa muito barulho.

s vezes range, mas por esse preo voc de alguma forma no presta ateno. Eu ainda no encontrei nenhum outro, vamos ver o vero frente,

algo rangeu dentro e fez barulho aps a instalao - agora parece estar funcionando sem sons. No h suporte de parede para o controle remoto. por algum motivo eu pensei que todos os condomnios tm) O som do sinal, o controle remoto com graus de iluminao que borra de 4 metros e interfere estupidamente. liga-se depois de ligar Eles o definiram para que as cortinas soprassem em mim - no me importo. Eu ajustei para 25 graus, mas ainda est frio. e 26 j comea o aquecimento ((

A luz de fundo do display no split, embora desligue fora, mas no por muito tempo 10-15min

(interfere noite) tambm com som ...

build a qualidade nojenta !!!! chiados, rudos, cliques, chocalhos. noite especialmente irritante! s vezes os painis comeam a bater uns contra os outros em algum lugar. especialmente alto quando algum tipo de vlvula ou outra coisa funciona, no sei o que , mas faz um clique bem alto, Acho que quem tem um sono leve vai acordar sem problemas. A luz de fundo da tela da unidade interna muito brilhante, brilha como uma lanterna, voc precisa deslig-la noite, toda vez que faz isso depois de alguns meses, fica chato. A entrada de ar 3D um claro golpe publicitrio, acho que teria esfriado muito bem sem ela. Remoto sem luz de fundo, nada conveniente noite.

Barulhento noite, mesmo no modo noturno, embora possa encontrar falhas.

Ainda no encontrei.