

Sistema de refrigerao Deepcool ICEEDGE MINI

O lugar do radiador so pedaos de perfil de alumnio

Possivelmente um ventilador fraco, mas isso no certo)

falta de controle de velocidade

- A maior desvantagem que o suporte para AM3 foi projetado por um sdico. Para coloc-lo ainda mais ou menos, mas para remov-lo ... Puxar o suporte sem remover o suporte da placa-me no realista - voc quebrar a placa ou os dedos. O que impediu que a trava fosse feita, como no mesmo TTC-NK35TZ/RPW(KU) no est claro.- Trs pinos.

Instalao barulhenta, inconveniente, cooler pequeno

barulhento.

775 no funcionou.

Conexo de 3 pinos, mas a ventoinha est mudando

A ventoinha fornecida de trs pinos, o que significa que no pode ser controlada pela placa-me. Mas primeiro, com que frequencia necessario? E em segundo lugar, voc sempre pode substitu-lo por um de 4 pinos.

a mesma montagem, a qualidade do plstico do cooler, para dizer o mnimo, no gelo...

-

Depois de alguns meses o ventilador comeou a zumbir.

No detectado!!! (instalao difcil em processadores AMD no uma desvantagem, mas sim uma virtude) Algum dir que os fixadores da Intel so primitivos? ento o peso do aparelho permite tanto luxo, voc no precisa remover a placa ao substituir o processador, o cooler...

Eles no esto l

ele esfria por um grau C, mas tudo bem)))

Fixao muito apertada para AMD, quando instalei pensei que ia quebrar a placa-me. No pude deixar de notar como o gabinete comeou a vibrar visivelmente, mas no consigo ouvir o rudo da vibrao