

aquecedor de gua Atlantic Esteatite VM 100 D400-1-B

Ainda no percebi.

A potncia dos aquecedores no suficiente para um aquecimento rpido. 1,5 kW por 80 litros de volume no suficiente, porque demora quase trs horas para esperar pela gua quente. Gotejamento de gua da vlvula de alvio de presso. De acordo com as instrues, deveria ser assim, mas o antigo aquecedor de gua Thermex tinha trs vezes menos dessa gua.

Corpo muito largo. Para pendur-lo no local para onde estava indo originalmente, tive que pesar mais do que a prateleira. O que impediu torn-lo mais estreito, mas aumentar a altura, no est claro. Para uma caldeira fabricada na Ucrnia, o preo um pouco alto. Indicador de energia brilhante. S no gosto de indicadores muito brilhantes.

Aquece no importa. Mau isolamento trmico, que atinge a carteira de eletricidade. Muito fcil

Os problemas comeam se voc precisar lavar, digamos uma pessoa e depois a segunda. Ento simplesmente no h gua suficiente no reservatrio,