

Bosch GBH 2-26 DRE Professional 0611253708

No

No

No

peas no confiveis

m qualidade dos componentes

fixao do limitador de perfurao, quando a poeira entra, ele para e voc precisa limp-lo

caro para tal ferramenta, h muita vibrao, francamente fraco

barril ruim, superaquecimento, peas no confiveis

superaquecimento, vibrao severa, avarias constantes, reparos insanamente caros (peas de reposio)

Eu tenho usado por meio ano, ele se deteriorou na base, tive que abri-lo. corte o fio em 10 centmetros.

quebra constantemente - isso no srio

Aquecendo

3 reparos em 1,5 anos, reparos caros

caros, aquecidos, proteo contra vibrao ruim

alta vibrao, absolutamente reparo impossvel - caro, aquecido

Este meu terceiro perfurador pessoal, antes disso era exatamente o mesmo e Makita 2450 Makita foi montado no Japo e funcionou por 6 anos, e na instalao anterior, a Bosch viveu por tanto tempo