

Trip Slik 504QF II

1. Sem ala de ombro. 2. Fixando o comprimento das pernas - torcer. Desta vez. As travas, claro, so mais convenientes.

Nada perfeito. Para minhas tarefas eles no so

1. Sem gancho para bolsa. No um problema fazer voc mesmo e colocar a tampa de borracha no lugar com fixao nos orificios existentes. 2. difcil encontrar uma almofada de substituio e fcil deix-la em algum lugar. 3. O nvel esfriado central realmente uma coisa extremamente inconveniente para se trabalhar - voc precisa ter dois tubulares (me parece). 4. A cabea bastante fraca para cmeras grandes e lentes grandes. Aqueles. voc pode apertar sua cabea "do corao", mas assustador arranc-la. Se ao menos houvesse alguns "freios" modernos e suavemente ajustveis na bola. Parece-me que a cabea deve ser selecionada para o dobro do peso da cmera + a lente mais pesada. Aqueles. em algum lugar ser pelo menos 6 kg, seno e o dimetro da bola ser maior. 5. Muito ruim que no h servio de trip em Moscou. Depois de 10 anos de funcionamento, recorria aos servios de um mestre: a hidrulica comeou a funcionar pior, talvez alguma coisa tenha entupido...

Parecia pesado. Nenhum caso includo. Braadeiras de comprimento de perna na forma de colares de toro - inconvenientes quando necessria uma instalao rpida.

Muito difcil de encontrar venda