

# Cortador de grama Makita PLM5121

Uma vez, quando atingiu o cho, a faca girou no suporte, a junta falhou, a faca no pde ser apertada. As juntas so caras e no estavam nas lojas, eu as fiz de papelo, folha de borracha, tudo no por muito tempo, vale a pena tocar o cho - a faca balana. Ento eu fiz uma junta de paronite, o problema desapareceu. Ao cortar grama alta e molhada, a descarga lateral rapidamente fica obstruda com grama, a bandeja foi completamente removida, a tampa do bueiro foi fixada na posio superior, a grama voa em todas as direes, especialmente com o vento.

No

pesado. Esta no uma falha de design deste modelo em particular, no: todos os cortadores desta classe pesam aproximadamente o mesmo - no h muito o que variar (o motor pesa o mesmo para todos - reabastecido 12 kg, o design de outros componentes mesmo mais semelhantes). Voc s precisa ter em mente que problemtico at mesmo coloc-lo no porta-malas em uma caixa sozinho. No entanto, junto com minha esposa, uma mulher frgil, ns a levantamos os degraus.H outra nuance - novamente, essa uma caracterstica do motor B&amp S, que o mesmo para quase todos os fabricantes de gramados cortadores de grama: quando voc abastece com leo, a vareta mostra seu nvel muito indistintamente. Voc tem que fazer varias tentativas at ter certeza de que entendeu corretamente. Mas este procedimento tem que ser feito uma vez por ano.