

# Gravador de vídeo Mystery MDR-860HDM

Firmware bruto

a qualidade terrível, me arrependi cem vezes de ter comprado.

noite, principalmente quando a estrada está mal iluminada, a imagem quase invisível, a qualidade adequada quando a ignição está desligada - a data e a hora são redefinidas, a bateria nativa não tira, difícil na tela que, em seguida, considere com mais detalhes, se necessário - apenas em um PC.

A qualidade da gravação noite e noite muito pobre. Durante o dia melhor, mas a imagem recomprimada - pequenos detalhes são perdidos, os números são lidos apenas de perto. trava.

1. Não há função de desligamento automático para a tela (essa função está descrita nas instruções, mas meu firmware não possui isso). A tela de trabalho me distrai. Além disso, consome eletricidade em excesso (o que ocorre quando o motor está desligado). 2. Para cancelar a gravação de som, você deve pressionar um botão especial todas as vezes depois de ligar o gravador. impossível cancelar a gravação de som (embora esta função esteja descrita nas instruções, não existe tal parâmetro no menu do meu firmware). 2. Conectores não universais (o que energia, o que USB). Se eles quebrarem ou se perderem, haverá problemas. 3. A principal desvantagem - veja comentários

1. A qualidade do vídeo pior do que Neoline Fusion e Gmini MagicEye HD50 - eles têm uma imagem muito melhor, especialmente à noite. 2. A tomada de alimentação não é um mini USB. 3. O cabo de alimentação está curto!!! 4. A unidade flash não pode ser removida removendo o dispositivo.

Qualidade de vídeo não muito boa.

1. A imagem capturada é difusa (comparável em qualidade a não mais que 480p ou 575p) - enquanto os arquivos contêm uma imagem realmente 1080p, muito comprimida com muitos pequenos artefatos. Claro, isso não é FullHD (comparando com uma filmadora). No entanto, esta não é uma filmadora. 2. O carimbo (data e hora) muitas vezes se mistura com o céu. Há inclusive um fundo para um carimbo ou uma borda ao redor dos caracteres não fornecida. 3. O design do suporte da ventosa muito infeliz - inconveniente fixar ao vidro, a dobradiça do suporte mal fixada - completamente inadequada para a maioria das nossas estradas. 4. Teclado de membrana apertada sem sucesso (membranas metálicas). Pressionar os botões real apenas enquanto segura o gravador em sua mão. 5. Conector USB não padrão no gravador - apenas o cabo do kit adequado. 6. Concentra-se nas gotas no vidro. 7. Durante a reprodução, a tela integrada não exibe data e hora (grandes). 8. Os nomes dos arquivos não são informativos (apenas um número de série), a data e a hora também não são exibidas. 9. O temporizador embutido está bem atrasado (cerca de 2 minutos em 2 semanas).

sem capacidade de retroceder a gravação durante a visualização sem capacidade de proteger a gravação

de apagamento ao usar o suporte de ventosa - tremendo

1. Montagem extremamente inconveniente e frgil2. Botes rgidos3. Firmware bruto. O dispositivo congela periodicamente e voc pode traz-lo vida apenas reiniciando. Infelizmente, no h atualizao de firmware no site do fabricante.