

Ar condicionado Daikin Sensira FTXF35C/RXF35C

Poucas possibilidades. Não há ionizador, indicadores na unidade interna, luz de fundo no controle remoto, controle de persiana horizontal, filtro fino, sensor de presença, WiFi e tudo o mais disponível dos concorrentes pelo mesmo preço também está faltando. Em geral, um modelo de orçamento apertado ao limite. No modo noturno (silencioso), após algum tempo após ligar, o motor da unidade interna começa a uivar, alterando o tom de seu uivo a cada segundo. No silencioso é irritante! Em geral, o 20Bd indicado não é a qualidade de construção que se deseja - a unidade interna começa a chacoalhar no modo turbo - provavelmente uma caixa de plástico, o aquecimento é ineficaz mesmo a -5-7 graus, um controle remoto terrível e desconfortável, às vezes não se lembra das configurações após a troca de perguntas em geral!

Assembly China (Hong Kong), mas ainda controlada pelos japoneses e americanos.