

Notebook HP 14S-FQ1000UA 422C3EA

Em primeiro lugar, não gostei do touchpad, muito ruim, não funciona bem e mal corrigido. Não gostei do suporte, queria atualizar o BIOS para uma nova versão, mas no site do fabricante não há nada sobre esse laptop além de suas características. O resfriamento não é muito bom, é raso e insuficiente, por causa do qual quase sempre funciona e faz um barulho bastante alto, também ao desmontar o laptop, as pernas não ficaram satisfeitas, os parafusos para remover a tampa estão escondidos sob eles e quando este elástico descascado, eles esticam e não se encaixam.

Não há nenhum, está tudo bem.

Sem problemas