

Kolo Solo 79218 WC

Ao drenar, a gua espirra. Lavar a capa e o assento com uma esponja deixou pequenos arranhes

1) muito difcil ajustar o ralo 3/6 2) o ralo to forte que a capa est sempre molhada 3) voc no pode sentar na tampa (frgil como vidro)

Trs meses depois, a tigela rachou por dentro. Gotejamento. Acho que um casamento.

depois de meio ano, meu mecanismo interno de descida foi tapado, aps a descida da gua o boto no subiu, ou seja, a gua continuou escoando no esgoto, (mudou tudo , comprei um novo, ele funciona, ento a boia se cobriu assim, quando o tanque estava cheio ele no flutuava, e a gua tambm saa cheia (((tambm alterado, eles disseram no mercado que tudo isso por causa da gua, mas a qualidade do plstico tambm afeta, dizem que eu no tenho uma cor real (((verifique que no tem como (((o problema ainda est no banco,