

Subwoofer Hertz DBA 200.3

No h deficiencias bvias. O preo atual pode ser atribudo a um ligeiro menos

preo

Com o uso prolongado, comecei a notar que o baixo estava atrasado e havia um zumbido, como resultado, desliguei um lado do som (eu deixou um fio, caso contrrio a incluso intel no funciona) e o som ficou agradvel, claro, sem zumbido e atraso. Aparentemente, a peculiaridade do som na unidade principal (Mazda cx5), uma pequena mudana de fase para um efeito estreo.

O som no como do ZYa: no montado e infelizmente atrasado (conectado de entradas de alto nvel, mudana de fase no ajuda).

Ainda no achei que tudo no subwoofer me convm

Na minha opinio, a conexo de energia no conveniente.