

Bosch viu PKS 55 0603500020

No vi

No h coletor de p comum. Acontece que ele vem apenas com o modelo PKS 55A, ento isso no realmente uma desvantagem, mas sim um descuido meu. Mas para trabalhar na oficina, conecto um aspirador industrial a ele, pois o tubo de sada adequado, e isso ajuda muito.

No.

Queima aps um curto trabalho. A mola de retorno do escudo protetor caiu quase imediatamente.

Funcionou por 2 anos, mas no momento mais inoportuno no conseguiu lidar com a placa de abeto, fumou e depois de uma curta resistncia disse adeus para sempre, brilhando com uma fasca no estator.