

Serra Interskol DP-235/2000M 14.1.1.21

Demasiado pesado

no

No h fixadores suficientes para montar na mesa

No

O estator queimou, eles trocaram, depois de 3 dias a ncora queimou, o preo das peas de reposio maior que o preo de uma nova ferramenta. Antes disso, 5 anos foi "Rebir" trabalhado com estrondo, apenas lembranas positivas, at que foi roubado. Tomarei Rebir novamente.

Gosto de tudo

Pesado, desconfortvel para 'liderar' em linha reta, as ondas so obtidas, a marca difcil de ver.