

Serra Bosch GKT 55 GCE Professional 0601675000

- uma vez peguei um rebote em um mergulho, danifiquei o pneu. - um barulho estranho ao ligar o motor, como em um trimming GCM 8 SJL

Aspirador conector est apertado. No muito conveniente ajustar o ngulo de inclinao, mas quase todas as circulares o possuem. A profundidade de corte no exibida e ajustada com preciso ao trabalhar com uma rgua. Pouca garantia.