

Serra Sturm MS5525S

No conveniente definir os cantos, o saco de p pode ser jogado fora como desnecessario, muito grande.

O marcador a laser no visvel. Feito um pequeno condomnio, o mecanismo giratrio mal pensado, tive que desmontar, consertar as guias.