

Notebook HP 17-CP0029UA 4L623EA

no encontrei

quando sob carga o ventilador faz um som estridente

Ventilador barulhento, localizaçao do boto iniciar, nmero de USBs, sem rede com fio

para profissionais de marketing 4 vezes mais baixos que esto promovendo isso. 2021 - a memria no ryzen 5500u - 512 mb alocada na RAM. Sim, esta memria funciona em 1333 mhz. ou seja, um bom laptop deliberadamente desacelerado. No h configuraes no BIOS, mesmo em opes ocultas, via amibcp. isso apesar do fato de que o ryzen pode levar 2048 mb do operativo. no site da HP eles so "modestamente" silenciosos sobre o engano...

Plstico frgilTeclado flexvelBrilho insuficiente

No havia Windows. isso no um sinal de menos, eu mesmo escolhi uma faia e assim salvei.