

Sturm ID2140 Broca / Driver

cartucho de folga ,

no 6 ano de operao, o boto """"""

Uma velocidade quebrou. Nenhum caso.

1. Uma pequena folga do cartucho, mas no crtica para o trabalho domstico, bastante tolervel.

Aquece, enquanto est frio, como as normas, ento aparece um rangido, a desmontagem no revelou o motivo..

No correspondem s caractersticas declaradas!!! Cartucho de folga, mas tolervel. Fica quente mesmo em marcha lenta. No interior durante o funcionamento, na posio horizontal, chia e prende na catraca.

Aquece rapidamente.

Comparado com a bateria - mais barulhento. pesado, mas no uma chave de fenda. H uma folga mnima do cartucho, isso no afeta o trabalho.

No h nenhum para esse tipo de dinheiro.