

# Caldeira ATON Atmo 16EB

O nico detalhe feito na Ucrnia um trocador de calor. Esse bish o prprio tanque de gua. Aqui est no 8 ano de funcionamento e fluiu. O soldador que fez os reparos disse que a espessura do metal no era superior a 2 milmetros. Aps trabalhar por um ano aps o reparo, vazou novamente.

Durante a instalao, houve problemas de contaminao das roscas na entrada-sada do refrigerante. Aps a limpeza correu tudo bem. Para tal poder, o tamanho e o peso so muito grandes. Poderia ser mais compacto.