

Hansgrohe Focus E2 torneira 31940000

A nica desvantagem deste modelo a intrincada conexo da mangueira do chuveiro prpria torneira. Aps 3 anos de uso, a mangueira falhou (apareceu um vazamento na base). No foi possvel pegar uma montaria semelhante devido sua "individualidade". Todas as torneiras normais usam rosca macho para chuveiro, mas esse modelo tem rosca fmea, ou seja, a torneira uma porca e a mangueira um parafuso.