

Notebook HP 17-CP0035UA 4A7P3EA

no encontrou

quando sob carga, o ventilador faz um som estridente

Ventilador barulhento, localizaçao do boto iniciar, nmero de USB, falta de uma rede com fio

para que os profissionais de marketing fiquem 4 vezes mais baixos, quem empurrando isso. 2021 - a memria no ryzen 5500u - 512 mb alocada na RAM. Sim, esta memria funciona em 1333 mhz. ou seja, um bom laptop deliberadamente desacelerado. No h configuraes no BIOS, mesmo em opes ocultas, via amibcp. isso apesar do fato de que o ryzen pode levar 2048 mb do operativo. no site da HP eles so "modestamente" silenciosos sobre o engano...

Plstico frgilTeclado flexvelBrilho insuficiente

No havia Windows. isso no um sinal de menos, eu mesmo escolhi uma faia e assim salvei.