

Moedor Makita BO5041J

Cabo curto

Ainda no encontrado.

Muito fraco para minhas necessidades, querida

Ainda no encontrado

Ainda no encontrado.

Baixa potncia, mas o preo claramente no corresponde aos seus parmetros reais

Eu no encontrei.

Aps o uso prolongado, o travesseiro comeou a girar fortemente. Acho que isso pode ser resolvido substituindo o rolamento.

No realmente uma desvantagem, voc s precisa ser mais cuidado: o controle de velocidade est localizado entre as duas alas, voc pode acidentalmente aumentar / diminuir a velocidade com a mo ao segurar a "cabea".

Em ambientes fechados sem aspirador melhor no funcionar. Lixei o teto com uma lixa 180, depois de 5 a 10 minutos havia neblina na sala. Aps conectar o aspirador, a poeira desapareceu. Em marcha lenta, a sola gira muito. Se voc prender a mquina descuidadamente superfcie, poder fazer um casamento ... Voc deve impedir que a sola se desenrole ou primeiro conectar a mquina,