

Torneira Grohe Minta 32917000

A coisa excelente, mas ainda existem deficiências. Tubulão flexível abaixo de 3/8", você precisa de um adaptador, mas depois do reparo eles não calcularam a distância até a nova (outra) pia e a tubulação não é suficiente, você não pode comprar isso, tive que "mexer ligue" o cabo de extensão :) Vou ligar para o serviço Grohe, talvez eles tenham mais tempo

No