

# Umificador Venta LW15

uma pena que não haja lavagens de ar na rede de 6k, apenas ultra-sons. Agora nem uma pia, mas apenas uma tradicional, eles vendem caro a partir de 4k. Eu acho que isso é uma conspiração, mais dinheiro não vai a lugar nenhum.

No

No segundo modo (mais intenso) barulhento, no primeiro modo o ronco do ventilador quase inaudível, mas o toque periódico do tambor claramente audível

isso. Dinheiro pelo ralo.

Chega. Barulhento e rachado após 2 anos de uso. As lâminas do tambor não são dobráveis. Não se sabe como lavá-las da placa ... O recipiente de água pequeno, você não tem tempo para trocar a água.

Barulhento nas velocidades 2 e 3, o interruptor de velocidade mecânico quebrou após 1 ano, não muda bem, após 2 anos de crescimentos formados no tambor não separável, não há acesso às lâminas do tambor para limpar a placa da água, um ano depois o motor zumbiu, foi impossível lubrificá-lo com óleo, simplesmente não há lugar para isso. Após 3 anos, não hidrata nada, apenas liga o ventilador. As pessoas o chamavam de balde com ventilador. O preço muito alto para tal balde.

Pilha: barulhento, com o tempo o interruptor mecânico de velocidade não funciona, após 2-3 anos não hidrata como deveria, as placas ficam amareladas, difícil lavar elas, o design das placas não dobrável, a água no recipiente muito rápida, evapora, você não tem tempo para adicioná-la, bem, muito caro, como dizem sobre isso "um balde com ventilador", eu tinha um assim, depois de três anos eu o vendi por 1 mil rublos de alguma forma, o ventilador em si não dobrável, não há rolamentos ou eles estão fechados, você não rasteja para lubrificar e limpar, depois de 2 anos o ventilador estalou ...

o preço de um pedaço de plástico e uma ventoinha de 15000 um pouco caro

Após 2 meses de uso, os cliques no mecanismo começaram

O efeito muito fraco. Para sentir o resultado, você precisa ligá-lo por um dia e não abrir as portas-janelas.

Bem, realmente parece um "balde com ventilador" dentro, então o preço surpreendente (você olha alguns gadget de alta tecnologia pelo mesmo preço e você fica surpreso). Embora, claro, nem tudo seja tão simples, eu acho. O principal para mim que há um resultado

não há higrmetro embutido

bastante difícil lavar os discos hidratantes Rudo, embora no muito E, a desvantagem mais importante, o preço! 5000 mil para uma tigela com um ventilador algo

1) poeira - bastante fraca, principalmente aguada para cheiros 2) Houve cliques depois de um tempo, mas consegui derrotá-los (veja abaixo) 3) o preço! 4) quando você o liga pela primeira vez ou depois de um longo intervalo, leva muito tempo para o primeiro efeito aparecer (móveis e pisos absorvem tudo no início, se eles foram muito secos)

Uma vez a cada dois ou três meses ele começa a clicar, mas isso resolvido em 15 segundos pulverizando o mecanismo com graxa de silicone - então está como novo. O problema conhecido há muito tempo e já facilmente resolvido em casa.

No o encontro há meio ano de operação.